

## **Seinfra realiza análise de asfalto aplicado em Riachão do Jacuípe** **Infraestrutura**

Postado em: 11/08/2017 10:08

Construtora responsável pela obra vai fazer serviços de recuperação enquanto resultado não é concluído

A BA-120, trecho entre Riachão do Jacuípe e Conceição do Coité, está apresentando um desgaste prematuro do solo devido às chuvas que atingem a região. A Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) está investigando os fatores que promoveram essa situação com o intuito de diagnosticar com a maior brevidade possível o que causou o problema para que empresa solucione os danos causados na rodovia.

A Seinfra está acompanhando se existe responsabilidade do fornecedor e rastreando o lote dos materiais usados para acelerar o processo de investigação. Estão sendo feitas análises e testes nos produtos asfálticos utilizados. No entanto, a Construtora Augúrio, responsável pela obra, vai realizar serviços de recuperação no trecho para minimizar o transtorno e melhorar a trafegabilidade enquanto o resultado não é concluído e a solução efetiva apontada.

Em paralelo, também estão sendo realizados estudos no tráfego local com o objetivo de verificar se houve um incremento de veículos que circulam na rodovia com carga acima do peso permitido. A Secretaria de Infraestrutura da Bahia é responsável por executar as políticas públicas relativas a estradas bem como, regular e fiscalizar as concessões públicas dos serviços de infraestrutura e transportes.

Laboratório A Seinfra possui um laboratório que estuda e acompanha as diversas etapas de construção de uma rodovia. Os engenheiros que atuam no local, quando recebem um pedaço de pavimento para análise, verificam o material utilizado na obra, incluindo as quantidades aplicadas dos produtos, o que permite um diagnóstico preciso na identificação e resolução do problema.