

Confira as ações da Seinfra nas rodovias estaduais atingidas pelas chuvas desde dezembro

Infraestrutura

Postado em: 19/01/2022 17:01

Desvio provisório é construído na BA-449, entre Cotegipe e o distrito de Jupaguá

A Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) está trabalhando em trechos de rodovias estaduais que precisaram ser interrompidos por conta das chuvas para permitir o tráfego de veículos. Na BA-449, o desvio provisório próximo a ponte sobre o Rio Água Piranga, entre Cotegipe e o distrito de Jupaguá, começou a ser construído nesta quarta-feira (19). A ação é uma parceria entre Seinfra e o Consórcio do Oeste. O trânsito no local está interdito e será retomado assim que os serviços forem concluídos.

Ações emergenciais também foram realizadas nesta quarta (19) em outros quatro diferentes trechos, que são: BR-489, entre Prado e Itamaraju; BA-972, em Coaraci, entre a sede municipal e os distritos de Itamotinga e Cafundó; BA-262, entre Ilhéus e Uruçuca; e Acesso à Floresta Azul.

A equipe técnica da Seinfra liberou o tráfego em três trechos da BA-465, que estavam com o fluxo proibido. São eles, a ligação de Missão do Aricobé com Angical, que houve ocorrências em pontos da rodovia e na ponte do KM 1, e entre o distrito de Missão do Aricobé e a BR-242. Desde o mês de dezembro, as ações emergenciais feitas pela Seinfra já permitiram a liberação parcial ou total do trânsito em 66 dos 75 trechos de rodovias afetados durante o período chuvoso.

Confira a lista com as rodovias que estão passando por serviços emergenciais ou que se encontram com o tráfego parcialmente ou totalmente interrompido:

Serviços em andamento (5):

1 - Ponte sobre o Rio Água Piranga, na BA-449 - O desvio provisório próximo a ponte localizada em Cotegipe, na BA-449, entre a sede municipal e o distrito de Jupaguá, que cedeu, começou a ser construído nesta quarta-feira (19). A ação é uma parceria entre Seinfra e o Consórcio do Oeste. A passagem de veículos no local está interrompida e será retomada após conclusão dos serviços.

2 - BR-489, entre Prado e Itamaraju - Os KM 2, 13 e 15 da BR-489, que liga Prado à Itamaraju, estão passando por serviços emergenciais de recuperação das erosões, que causaram o rompimento da pista. As ações foram iniciadas na semana passada. O tráfego de veículos no trecho está normal.

3 - Acesso à Floresta Azul - Os serviços de manutenção no acesso à Floresta Azul estão sendo realizados.

4 - BA-972, em Coaraci, entre a sede municipal e os distritos de Itamotinga e Cafundó - Os condutores de carros e motos devem dirigir com atenção devido às condições de trafegabilidade da rodovia afetada pela chuva. Os serviços emergenciais estão sendo realizados para permitir o fluxo de veículos pesados.

5 - BA-262, entre Ilhéus e Uruçuca - Os serviços de manutenção na rodovia se encontram em andamento.

Tráfego parcial (10):

1 - BA-632, do distrito de Inhobim, em Vitória da Conquista, até Encruzilhada - Uma das cabeceiras da ponte do KM 5 da rodovia rompeu durante as fortes chuvas na região. A Seinfra fará a sinalização do local até o final desta semana. A passagem de veículos está sendo feita em meia

pista.

2 - BR-330, entre Jequié e o entroncamento da BA-026 - Uma inspeção no KM 28 da rodovia foi realizada na última segunda-feira (17) a fim de avaliar a situação da pista, que apresentou fissuras em diversos pontos, para definir as ações necessárias para conter o avanço das erosões. O local já se encontra sinalizado. O tráfego em meia pista.

3 - Acesso à Floresta Azul - Os serviços de manutenção no acesso à Floresta Azul estão sendo realizados.

4 - BA-582, entre Santana e Canápolis - A equipe técnica da Seinfra realizou uma inspeção na BA-582, entre Canápolis e Santana, na última quarta-feira (12) para avaliar quais as ações emergenciais serão necessárias na rodovia. Os trechos que apresentaram erosões no bordo da pista já foram sinalizados pelo órgão. A passagem de veículos pela via se encontra parcialmente liberada.

5 - BA-447, de Barreiras até Angical - A pista cedeu novamente próximo à localidade de Gameleira por conta das fortes chuvas no Oeste baiano. O trecho está sinalizado e a passagem de veículos ocorre em meia pista. A equipe técnica da Seinfra fará uma inspeção no local ainda esta semana para verificar a situação e planejar as ações para liberação total do trânsito da rodovia.

6 - Passagem Urbana de Ituberá, na BA-250 - A travessia urbana de Ituberá, na BA-250, na região conhecida como Pontilhão, apresenta grande erosão causada por deslizamento de aterro. A equipe técnica da Seinfra avalia a situação e fará a execução de uma intervenção emergencial na rodovia. O tráfego de veículos na saída de Ituberá em direção à Piraí do Norte está em meia pista.

7 - Acesso ao distrito de Guaibim, na BA-887 - A passagem de veículos de pequeno e grande porte no acesso ao distrito de Guaibim, em Valença, já foi liberada. Na chegada de Guaibim, o tráfego está meia pista até iniciar os serviços de recuperação.

8 - BA-262, de Poções até Nova Canaã - A Seinfra permanece monitorando a situação no trecho em que houve deslizamento de terra e a pista apresentou algumas fissuras. Os serviços de reparo da via serão iniciados nos próximos dias. O fluxo de veículos na região da Serra do Capa Bode está parcialmente interrompido.

9 - BA-161, que liga a BR-430 até Serra do Ramalho - O grande volume de água das chuvas na região causou erosões no bordo da pista. A Seinfra acompanha a situação. O tráfego no local está em meia pista.

10 - BA-540, entre Amargosa e Mutuípe - O trânsito no KM 24 entre Amargosa e Mutuípe está em meia pista após a ocorrência de deslizamento de terra. A Seinfra monitora a situação da rodovia.

Tráfego interrompido (9):

1 - Ponte sobre o Rio Água Piranga, na BA-449 - O desvio provisório próximo a ponte localizada em Cotegipe, na BA-449, entre a sede municipal e o distrito de Jupaguá, que cedeu, começou a ser construído nesta quarta-feira (19). A ação é uma parceria entre Seinfra e o Consórcio do Oeste. A passagem de veículos no local está interrompida e será retomada após conclusão dos serviços.

2 - BA-120, entre Itapé e Itaju do Colônia - O tráfego de veículos na rodovia saindo de Itapé em direção à Itaju do Colônia está interrompido após a pista do KM 7,5 romper por conta das fortes chuvas. A instalação sinalização no local ocorreu na quarta-feira (05). A alternativa para os condutores é pegar a BA-120, de Itapé até o entroncamento da BR-415, em seguida, a BR-415, do entroncamento da BA-120 até Floresta Azul, e depois passar pela BA-262, que liga Floresta Azul à Santa Cruz da Vitória. Por fim, a BA-667, entre Santa Cruz da Vitória e Itaju do Colônia.

3 - BA-120, entre Itapé e Itaju do Colônia - O tráfego de veículos de pequeno e grande porte está interrompido. As ações emergenciais para permitir a passagem de motos, carros, ônibus e caminhões na via serão programadas.

4 - Ponte de São Joaquim, no acesso ao distrito de Missão do Aricobé, na BA-465, em Angical - As máquinas estão se deslocando em direção ao acesso ao distrito de Missão do Aricobé, em Angical, na BA-465, para iniciar a construção de um desvio provisório na região da ponte, que ocorreu o

rompimento durante as chuvas no Oeste baiano, até o final desta semana. A ação será feita pela Seinfra em parceria com o Consórcio do Oeste.

5 - BA-465, que liga Cotegipe à Missão do Aricobé - O tráfego está interrompido após a pista apresentar alguns pontos que romperam devido ao acúmulo de água das chuvas a partir do KM 5 saindo de Cotegipe em direção à Missão do Aricobé.

6 - Ponte do Alto Araguaia, na BA-449, em Cotegipe - Um dos encontros da ponte rompeu durante as fortes chuvas do Oeste baiano. A passagem de veículos leves e pesados sobre o equipamento está proibida. As ações emergenciais serão iniciadas pela Seinfra assim que melhorar as condições climáticas.

7 - BA-549, entre o distrito de Itaibó, em Jequié, e Baixa Alegre - O trânsito no trecho foi interrompido em 26 de dezembro por conta de rompimento de aterro de um dos encontros da ponte. Um desvio provisório será construído para permitir a retomada do fluxo de veículos na via. Uma alternativa para o motorista que deseja chegar à localidade é utilizar a BA-548, que liga os entroncamentos da BR-330, próximo à Jitaúna, e da BA-549.

8 - Ponte do Capão, na BA-160 - O fluxo de pedestres e veículos pequenos porte na ponte do Capão, na BA-160, em Morpará, que está em construção, foi interrompido por conta do grande volume de água dos Rios Paramirim e do São Francisco. O aterro do encontro rompeu na madrugada da quinta-feira (06). A alternativa para os moradores é fazer a travessia de balsa ou de barco saindo de Morpará em direção à BA-161. A circulação de pessoas, motos e carros só será retomada com a melhoria das condições climáticas.

9 - BA-314, entre o distrito de Caldeirãozinho, em Uauá, até o acesso à mineração, em Jaguarari - Os equipamentos para a construção de um desvio provisório no ponto da rodovia, que cedeu durante as chuvas, estão sendo mobilizados pelo Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território do São Francisco (CONSTESF). A passagem de veículos na rodovia está interrompida.